京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事（主体工事）（再）　令和6年 9月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
【Ⅰ期棟】																														
（西駐車場跡付近）																														
1工区		B1C配筋		B1W配筋															1G配筋							1S配筋				
		超音波探傷試験							B1階型枠建込み・1Sスラブ型枠											1G溶接										
				配筋検査	内部足場組																			超音波探傷試験						
								駐車場ｽﾗﾌﾞｶｯﾀｰ切																						
																														落下レベル
2工区		B1C配筋								B1W配筋															1G配筋					
									超音波探傷試験		B1階型枠建込み・1Sスラブ型枠															1G溶接				
		配筋検査			墨出	駐車場ｽﾗﾌﾞｶｯﾀｰ切					配筋検査	内部足場組															超音波探傷試験			
			B1Fｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ打設																											
3工区					墨出	駐車場ｽﾗﾌﾞｶｯﾀｰ切				B1C配筋			B1W配筋																	1G配筋
										超音波探傷試験							B1階型枠建込み・1Sスラブ型枠													
																配筋検査	内部足場組													
仮設連絡通路						仮設連絡通路 北側揚重機設置場所整地				親杭横矢板					法面掘削・土留・整地															
（本館付近）																														
工事車両		4～10t車10台/日程度	4～10t車50台/日程度	4～10t車10台/日程度	4～10t車10台/日程度					4～10t車10台/日程度							4～10t車10台/日程度							4～10t車10台/日程度						
作業音（第Ⅰ期棟）		中	中	大	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	中				中	中	中	中			中



※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。